

Erledigt

Temperatur Problem mit RX580

Beitrag von „linkin96park“ vom 22. Juni 2019, 00:54

Hallo Leute.

Brauche nochmal euren Rat.

Mein System läuft soweit sehr stabil.

Einziges Problem: Ich suche nach einer Möglichkeit die Lüfter meiner RX580 zu steuern. Laut den Temperaturabfragen aus den Terminal und in HWsensors liegt sie nach einiger Zeit normaler Benutzung so bei 60 Grad. Fasse ich die Grafikkarte aber an, ist sie komischerweise total heiß. Kann es möglich sei, dass die Temperatur-Anzeige nicht stimmt?

Aus dem Terminal konnte ich entnehmen, dass die Lüfter mit rund 700 rpm drehen, bei 33% Auslastung. Bis rund 50% tut sich gar nichts bei den Lüftern. Kann man die Drehzahl der Lüfter irgendwie anpassen?

Werde aus anderen Foren-Einträgen nicht so recht schlau.



Ich hoffe mir kann einer helfen.