

|FHD 1920x1080

Thinkpad

T420|

Installationsprobleme Sierra

Beitrag von "DerAmino" vom 22. Juni 2019, 12:16

Ich habe das 1.46 Bios. Das neuste Bios wäre das 1.52. Ich wollte eigentlich noch nicht updaten, wegen der RAM-Begrenzung.

Jedoch führt nichts daran vorbei, das 1.52 zu flashen?