

Erledigt

Probleme Sleep Clover 4961

Beitrag von „ozw00d“ vom 22. Juni 2019, 15:11

[anonymous writer](#) wäre echt geil wenn wir irgendwie mal quatschen könnten. Würde einiges einfacher machen.

Mein fehler war das falsche SMBIOS hatte gedacht ich hätte es auf 18,3 gestetzt hatte mich aber verlickt.

Nun stehe ich vor dem dilemma, das ich nur 15 Max Usb Ports haben kann, ich aber 16 habe:

USB Anschlüsse:				
Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS01	USB3	0x01	480 Mbps	
HS02	USB3	0x02	480 Mbps	
HS03	USB3	0x03	480 Mbps	
HS04	USB3	0x04	480 Mbps	
HS05	USB3	0x05	480 Mbps	
HS06	USB3	0x06	480 Mbps	
HS09	USB3	0x09	12 Mbps	NZXT USB Device
HS12	USB3	0x0C	12 Mbps	BCM20702A0
HS13	USB3	0x0D	1.5 Mbps	PS/2+USB Keyboard
HS14	USB3	0x0E	12 Mbps	Razer Ouroboros
SS01	USB3	0x11	5 Gbps	
SS02	USB3	0x12	5 Gbps	
SS03	USB3	0x13	5 Gbps	
SS04	USB3	0x14	5 Gbps	
SS05	USB3	0x15	5 Gbps	
SS06	USB3	0x16	5 Gbps	

neu 😊)

Hierbei zu erwähnen ist: Ports HS09 ist die AIO und HS12

meine Wifi/BT Card

HS13 und 14 sind Maus und Tastatur. Diese 4 würden ja als Internal gelten oder?

Zählen die im Gesamten als 15? weil alle anderen HS = 2.0 und SS=3.0 sind nur die extern verfügbaren (4 auf der Rückseite des Gehäuses, 2 an der Seite).

Welche nehme ich jetzt?

Habs mal probiert mit derSSDT-UIAC.aml funktionieren alle gewählten, aber im Finder auf dem Schreibtisch tauchen die USB Geräte (Sticks) nicht auf, im Finder selbst schon.

Mit der USB Port Kext das selbe.