

Erledigt

Temperatur Problem mit RX580

Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 15:18

du musst es nicht steuern

ich habe eine Radeon VII

diese wird auch ihre 60 grad im idle aber fühlt sich viel wärmer an (also die Kühlrippen und die backplate) als sie eigentlich ist

durch das bios werden die Lüfter geregelt

daher sei nicht besorgt so eine Graka hält 85 grad locker aus

ich habe die temp mit windows und Thermometern gemessen

bsp.: chip 60grad -> backplate 30 grad -> fühlt sich an wie hundert Grad

chip 80 grad -> backplate 60 grad -> fühlt sich an wie ein grill

unter macOS messe ich mit dem Thermometer dieselben temps wie unter windows

und wegen der Lüfter das sie erst ab round about 50% anfangen liegt daran das sie vorher einfach nicht gebraucht werden

du solltest mal unigine Valley anschmeißen und an der selben stelle bleiben (camera->free)

danach schaut du ob die Fps weniger werden (konstant und dann bleiben) wenn ja dann hast du ein Problem mit den Lüftern

ansonsten nicht