

Erledigt

|FHD 1920x1080 Thinkpad T420|

Installationsprobleme Sierra

Beitrag von „DerAmino“ vom 22. Juni 2019, 20:21

Ist eins von den Umrüstkits von LVDS zu eDP.

Das bedeutet also im Configurator EDID rausnehmen und Duallink=0?

Jetzt habe ich aber lustigerweise wieder abwechselnd Probleme mit dem KernelCache, sodass das System nicht bootet und wenn es bootet, dann bricht es an dem Punkt:

Creating RAM Disk for /var/log an, da ab dann nur noch USB-Fehler auftauchen, siehe Bilder.
~~Was kann man gegen das Problem machen?~~ Keine USB3.0-SSD zur Installation verwenden. 😊

Jetzt läuft die Installation sauber durch, am Ende bekomme ich jedoch nur einen schwarzen Screen. Das Display ist aber an (habe ich im Dunkeln getestet), zeigt jedoch natürlich keinen Inhalt.

[griven](#) So sehen jetzt meine Einstellungen im Configurator aus. Ich denke, die EDID habe ich richtig eingesetzt. Trotzdem nur ein eingeschalteter, schwarzer Bildschirm.