


In Arbeit

ASUS MAXIMUS HERO VII mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „PatientSody“ vom 23. Juni 2019, 20:54

Dank derHackFan bin ich gestern von Ozmosis auf Open Core gewechselt Was soll ich sagen läuft! Open Core wird Mega! Aber seht selbst:



Die Efi Partition sieht dann so aus:

Name	Änderungsdatum	Größe	Art
▼ BOOT	17.06.19, 21:23	--	Ordner
□ BOOTx64.efi	09.06.19, 10:34	10 KB	Dokument
▼ OC	17.06.19, 18:10	--	Ordner
▼ ACPI	17.06.19, 18:10	--	Ordner
▼ Custom	17.06.19, 21:23	--	Ordner
□ DSDT.aml	01.05.19, 23:07	71 KB	Dokument
□ SSDT-i5-5675C.aml	13.03.16, 10:16	2 KB	Dokument
□ SSDT.aml	17.06.19, 07:02	9 KB	Dokument
▼ Docs	17.06.19, 21:24	--	Ordner
▼ AcpiSamples	17.06.19, 21:24	--	Ordner
□ SSDT-EC-USBX.dsl	09.06.19, 10:34	3 KB	Dokument
□ SSDT-EC.dsl	09.06.19, 10:34	2 KB	Dokument
□ SSDT-EHCx_OFF.dsl	09.06.19, 10:34	1 KB	Dokument
□ SSDT-PLUG.dsl	09.06.19, 10:34	1 KB	Dokument
□ SSDT-SBUS-MCHC.dsl	09.06.19, 10:34	2 KB	Dokument
□ Changelog.md	09.06.19, 10:34	2 KB	Dokument
📄 Configuration.pdf	09.06.19, 10:34	287 KB	PDF-Dokument
📄 Differences.pdf	09.06.19, 10:34	200 KB	PDF-Dokument
📄 Sample.plist	09.06.19, 10:34	12 KB	Ozmosi...ument
📄 SampleFull.plist	09.06.19, 14:17	15 KB	Ozmosi...ument
▼ Drivers	17.06.19, 18:10	--	Ordner
📄 ApfsDriverLoader.efi	04.05.19, 00:35	19 KB	Dokument
📄 AppleUISupport.efi	30.03.19, 15:29	53 KB	Dokument
📄 AptioInputFix.efi	09.04.19, 17:11	15 KB	Dokument
📄 AptioMemoryFix.efi	03.05.19, 23:29	26 KB	Dokument
📄 HFSPlus.efi	14.05.19, 16:50	25 KB	Dokument
📄 VirtualSmc.efi	21.12.18, 11:28	7 KB	Dokument
▼ Kexts	17.06.19, 18:10	--	Ordner
🛡️ AppleALC.kext	17.06.19, 18:10	1,4 MB	Kernel-...iterung
🛡️ IntelMausiEthernet.kext	17.06.19, 18:10	170 KB	Kernel-...iterung
🛡️ Lilu.kext	17.06.19, 18:10	153 KB	Kernel-...iterung
🛡️ SMCBatteryManager.kext	17.06.19, 18:10	74 KB	Kernel-...iterung
🛡️ SMCLightSensor.kext	17.06.19, 18:10	37 KB	Kernel-...iterung
🛡️ SMCPProcessor.kext	17.06.19, 18:10	43 KB	Kernel-...iterung
🛡️ SMCSuperIO.kext	17.06.19, 18:10	50 KB	Kernel-...iterung
🛡️ USBInjectAll.kext	17.06.19, 18:10	214 KB	Kernel-...iterung
🛡️ VirtualSMC.kext	17.06.19, 18:10	110 KB	Kernel-...iterung
🛡️ WhateverGreen.kext	17.06.19, 18:10	462 KB	Kernel-...iterung
▼ Tools	17.06.19, 21:24	--	Ordner
□ CleanNvram.efi	03.05.19, 23:29	9 KB	Dokument
📄 create_vault.sh	18.05.19, 21:08	2 KB	Reiner Text
📄 obtain_recovery.php	18.05.19, 21:08	4 KB	Reiner Text
📄 recovery_urls.txt	18.05.19, 21:08	714 Byte	Reiner Text
□ RsaTool	18.05.19, 21:08	16 KB	Ausfüh...ix-Datei
📄 Shell.efi	24.05.19, 13:23	1,1 MB	Dokument
📄 VerifyMsrE2.efi	03.05.19, 23:29	8 KB	Dokument
📄 config.plist	17.06.19, 07:02	35 KB	Ozmosi...ument
□ OpenCore.efi	09.06.19, 10:34	207 KB	Dokument

...Und für alle die dasselbe Mainboard haben noch das Root Verzeichnis gepackt.

Meine Erste Frage dazu wäre gibt es keinen Optimierungsbedarf? Diese sogenannte Post Installation, gut Devices sind ja alle da und schnell booten wird ein Hacki wohl nie?!

Ich habe in der Zwischenzeit im OP Configurator die generate Knöpfe gedrückt.

Die Katze lässt das mausen nicht. Never Chance a Running System, diese Regel gab es bei mir nie...

Ich habe den install usb gebootet und nun war alles russisch kann man das schnell ändern? Habe zwar alles neu aufgesetzt würde mich aber trotzdem sehr interessieren, wird nicht das letzte mal sein das ich das tu.

Heute wollte ich das ordentlich machen auf meiner Time Mashine hdd war die EFI Partition und auf meiner MacOS hdd bekam ich keine echte EFI Partition hin. Das und noch einige andere Details führen immer wieder zu Irritationen entweder funktioniert es nicht wie es soll oder ich vergaß an das wichtige Detail zu denken. Aber nun habe ich auch das strukturiert, denke ich.

Was mir auffiel war das nach dem sleep nur einer von zwei Fernsehern ein Bild bekam. Meinen UHD Fernseher muss ich immer mehrmals in den Einstellungen bitten. Vorhin hat MacOS sämtliche Einstellungen für diesen UHD Fernseher "vergessen"