

Erledigt

## First Hackintosh Project - Z390 Designare

Beitrag von „kaneske“ vom 24. Juni 2019, 18:34

Ohne alles gelesen zu haben: geh mal wenn nicht bereits erfolgt auf neuestes BIOS danach CMOS Reset (korrekten) und BIOS neu einstellen.

Hast irgendwelche Kexte in S/L/E oder L/E?