

# **ASUS X299 Prime Deluxe Problem - MacOS unabhängig**

**Beitrag von „jan2000“ vom 1. Juli 2019, 19:52**

Hinzu und dann wieder raus.

Habe nun den dritten Bios Reset und "load optimized..." durchgeführt. Nun scheint es auch ohne die BMD Karte zu laufen. Nun noch Thunderbolt wieder hinbekommen, dann kann ich damit erst einmal arbeiten. Seltsam, hatte ich so noch nie.

Danke bis dahin!