

Erledigt

HD7850 funktioniert nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. Juli 2019, 11:24

Lilu und Whatevergreen Kext hast du (aktuelle Version) in der EFI liegen, ein SMBIOS MacPro5,1 iMac15,1 iMac16,2 hast du eingestellt, ein CSM Disabled gibt es ja bei deinem Legacy Mainboard nicht.

Ansonsten mal ohne die Kext Combo *mit und ohne Inject AMD/ATI in der Clover config.plist testen...*

Gruß derHackfan