

**Erledigt**

## **Darstellung in den Browsern gestört, was kann das sein?**

**Beitrag von „sa.ga@mac.com“ vom 2. Juli 2019, 21:20**

so, RX580 ist im Gehäuse - haba im BIOS umgestellt von IGPU auf PCI-Steckplatz, aber diese CSM-Mode-Sache nicht gefunden.

Die Clover-Konfiguration aus der Morgonaut-Installation funktioniert nun nicht und bleibt beim Booten hängen, aber dafür bittet deine letzte EFI-Version Mojave - allderdings immer noch mit den Artefakten bei den Browsern (siehe Beginn vom thread)