

Erledigt

## T440s Mojave

**Beitrag von „grt“ vom 3. Juli 2019, 07:46**

wird denn jetzt der bluetooth wenigstens im ioreg und/oder in "über diesen mac/usb" angezeigt?

wenn ja, dann probiert doch bitte mal den läppi schlafen zu legen, dann wecken und neustarten. und gucken, was der bt dann macht.

mein bt (in der originalen intel wlankarte) funktioniert dann, und nur dann. also nach einem neustart, dem ein sleep/wake vorausgegangen ist. keine ahnung, was warum woher, aber das phänomen ist reproduzierbar.