

Erledigt

RX 590 Sapphire Nitro+ mit High Sierra (Hilfe)

Beitrag von „dcpro11“ vom 3. Juli 2019, 11:50

[Heroic73](#) ich kann im meine MSI mainboard die CSM option nicht finden, aber ich hab im google nachgeschaut und bei MSI heisst es Windows 8.1/10 WHQL Support muss aktiviert sein. Also hab beides getestet, mit und ohne, gleiche ergebnis.

Altemirabelle injectATI hab ich nur ausprobiert, es konnte klappen 😊

F11 im clover hab ich nicht versucht, werde ich nochmal austesten sobald ich später zuhause bin und meine config.plist durchschauen. ich kann es auch hier hochladen, wenn das hilft .

Ich hab eine andere problem die ich nicht ganz verstehe, vielleicht konnt ihr mir das erklären.

Wenn ich im BIOS IGD aktiviere muss ich mein hacki mit der HDMI auf meine Mainboard eingesteckt haben, sonst bekomme ich kein bild mehr.

Wenn ich im BIOS PEG aktiviere muss der HDMI auf Grafikkarte sein, sonst bekomme ich auch kein bild . Auch wenn die option für multi screen eingeschaltet ist.

Und Falls ich mein Hacki mit der HDMI auf dem falsche stecker starte, dann muss ich es neu starten und auf der richtige HDMI anschliessen damit ich bild bekomme, Das ist alles ganz komisch. 🤔