

Erledigt

Kein Boot nach Bios - update PRIME Z390-P

Beitrag von „FARV“ vom 4. Juli 2019, 10:38

Moin Norbi,

checkt doch bitte einmal die Settings im BIOS!

Nach einem Update wird das ja in den "Auslieferungszustand" zurück versetzt. Und somit sind auch alle Einstellungen, die du vorgenommen hast zurück gesetzt. Du musst also grundlegende Dinge, die für den Betrieb eines Hackintosh notwendig sind, wieder einstellen. Dazu gehören:

- Load Optimised Defaults - „Reset“ auf die Basis-Einstellungen. Ist nützlich wenn was schief läuft.
- FastBoot -> disabled
- OS -> other
- LAN PXE -> disabled
- XHCI -> enabled
- VT-d -> disabled

- Bootreihenfolge

- etc.

Ich denke nicht, dass der Fehler in der SSD, bzw. an der Installation an sich liegt. Zumindest nicht dann, wenn das System vor dem BIOS-Update lief.

Gruß

Tim