

Erledigt

APCI Error [SYS*] namespace lockup nach CPU/Core upgrade

Beitrag von „floris“ vom 4. Juli 2019, 22:09

Hallo apfelnico,

nutze die VoodooTCSync.kext. In der aktuellen Version, d.h. gestern wurde Clover mit Kext Updater aktualisiert.

Die Version 1.5 kann die Core-Anzahl automatisch ermitteln. Zumindest bei den 6-Core Broadwell-EP bzw 4-Core Haswell CPUs.

Bei der älteren Versionen musste man ja dies manuell ändern.

Update:

Also zuerst habe ich eine Fehlermeldung "Unsynchronized TCS for cpu 2 + 4", dann VoodooTCSync: Version 1.5.0 starting on OS X Darwin 18.5.

ist wohl der Fehler??

ACPI [H000] namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (2016....

ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name Lookup/catalog (2016.....

ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT: X99R580) while loading table (2016

ACPI Error: 1 table load failures, 2 successful (2016.....

dann die AppleACPICUP: Core und logical Cores