

**Erledigt**

## **Möglichkeit MSI Z370M GAMING PRO AC zu tauschen - Welches aktuelle mATX Board?**

**Beitrag von „MPC561“ vom 7. Juli 2019, 20:20**

[Kazuya91](#)

Kann ich in Ermangelung eines Headsets nicht testen, aber es wird wohl das gleiche Problem sein. Ich hab das (mein) Problem aber auch unter Windows. Es liegt also eher am Board als an den treibern. Wobei es wie gesagt kaum Auftritt wenn ich den Output am Board so hoch stelle wie es geht und die externe Versärkung dafür runterdrehe.

Gruss,

MPC561