

Erledigt

Lenovo T420s Installationsproblem/Clover

Beitrag von „F08072019“ vom 8. Juli 2019, 18:16

Moin miteinander,

nach mehreren Stunden und nahezu am Rande der Verzweiflung, muss ich doch mal um Hilfe bitten... :-/

Bisher habe ich folgendes beachtet:

- BIOS mod 1.41 geflashed (default settings)
- macOS High Sierra bootable
- aktuelle Clover v2.4 (r4972) Version mit dem hier von [griven](#) bereitgestelltem EFI-Ordner

Nach dem booten mittels erstelltem USB-Stick bekomme ich dieses Bild und es geht nicht weiter...



Was habe ich falsch gemacht?

