Erledigt Lenovo T420s Installationsproblem/Clover

Beitrag von "F08072019" vom 9. Juli 2019, 11:19

Zitat von griven

Kann verschiedene Ursachen haben wird aber höchst wahrscheinlich mit dem USB Support zusammen hängen. Kannst Du mal im verbose Mode (-v) booten und dann ein Bild von den letzten Meldungen machen ?!?

Wie mache ich das? Hab zwar schon gegoogled aber kann dazu nur was finden, wenn die Kiste bereits läuft. Sobald ich die Installation des USB Stick in EFI Modus auswähle, kommt der Apfel mit Ladebalken und nach einer gewissen Zeit verschwindet beides und das "Verbotsbild" erscheint.

Zitat von locojens

Hast du den Stick am USB2.0 oder an nem USB 3.0 angesteckt zur Installation?

Bei den X20ern gabs doch auch schon welche die nen USB3.0 Port hatten.

Wenn 3.0 dann wäre das schon eine Erklärung für das "Verbotsschild".

Danke, das war scheinbar das Problem. Hatte den Stick tatsächlich am USB 3.0 Port.

Falls noch was sein sollte, melde ich nochmal. Danke vorerst für die Hilfe 🙂



EDIT: griven locojens

Installation, sowieo Neustart hat wunderbar geklappt. Bisher habe ich noch keine andere WIFI Karte installiert, deshalb werde ich es wohl erstmal mit Ethernet betreiben.

Last but not least:

Muss ich sonst noch etwas beachten?

Ist HS auch updatebar?

Die Festplatte wurde ebenfalls APFS formatiert...