

Erledigt

Kein Booten von der Platte, EFI kopieren hilft nicht.

Beitrag von „roschi13“ vom 9. Juli 2019, 15:38

Also das hat leider auch nicht funktioniert... 😞

Der Fehler ist nach wie vor der gleiche.

Hab vergessen zu erwähnen, das mein System mittlerweile den Windows10-Install-Stick nicht mehr erkennt...

Liegt aber wohl eher an den BIOS-Einstellungen.

Sollte ich vielleicht mal Sierra ausprobieren?

Vielleicht sogar Legacy mal testen? Scheinbar unterstütz mein Board ja beides.

Und wie gesagt der bootet auch ewig, immer an der Stelle von den „+“, soll ich davon mal ein Bild machen oder ist das normal?