

Erledigt

Kernel Panic beim Bootvorgang

Beitrag von „ralf.“ vom 12. Juli 2019, 13:30

Hatte ne ähnliche Panic mit ner RX. CSM deaktivieren half.

Edit

Musste dann auch noch den AppleKeyAggregator-64.efi löschen, der war - glaube ich - beim [Clover-Update](#) mitinstalliert worden.