

Erledigt

BCM943602CS | Kein Bluetooth unter Windows & Ubuntu

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juli 2019, 12:38

Was nichts anderes als die Treiber aus den im Thread verlinkten Bootcamp package sind.

Lediglich der eine Treiber war eine Alternative von einem Dell Paket. Ebenfalls im Thread verlinkt.