

Erledigt

Hackbook: Einige nervige Probleme :/

Beitrag von „locojens“ vom 14. Juli 2019, 11:43

Mach doch mal Testhalber im Bios/Uefi das interne Bluetooth aus !?

Und teste dann nochmal weiter.