

Erledigt

Extreme Akkuprobleme mit meinem HackBook

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. Juli 2019, 21:21

[Holz Michel](#) , liegt am ELAN 1200. Leider geht wegen fehlerhaftem BIOS kein GPIO Pinning. Daher nutzt der Kext Polling das etwas von den Ressourcen aufbraucht.

Leider hat ASUS dies Problem auch in der gerade veröffentlichten BIOS Version immer noch nicht behoben. Da gibt es wohl bei ASUS zu wenige mit Hackintosh Erfahrung.