

Erledigt

Matebook 13 [i7 8565U, 8GB RAM, Intel® UHD Graphics 620] - schaffe es nicht in den Installer

Beitrag von „Technotron“ vom 17. Juli 2019, 07:34

So, habe mich nach langer Zeit noch mal an mein Matebook 13 gewagt und komme nun ein wenig weiter, in den Installer habe ich es aber immer noch nicht geschafft. Bleibe jetzt hier stecken:

```
Security policy loaded: Apple RootUptime Integrity (all)
calling apo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling apo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling apo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:111
RCPI: Executed 72 blocks of module-level executable AML code
RCPI: sleep states S3 S4 S5
HID: Legacy shia 2
pci (build 23:24:43 Apr 25 2019), flags 0x20c3000
[ PCI configuration begin ]
console relocated to 0x7fa000000
[ PCI configuration end, bridges 3, devices 19 ]
AppleNvMe Assert failed: ( 0 != data ) ReleaseIDNode file: /BuildRoot
virtual IOReturn IOVMeController::CreateSubmissionQueue(uint16_t, ul
virtual IOReturn IOVMeController::CreateSubmissionQueue(uint16_t, ul
apfs_module_start:1393; load: com.apple.filesystems.apfs, v945.260.7.
ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Controll
ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Keyboard
VoodooPS2SynapticsTouchPad: Version 1.9.2 starting on OS X Darwin 18.6
FakePCIID: Version 1.3.15 starting on OS X Darwin 18.6.
VoodooPS2Trackpad: Identify TouchPad command failed
VoodooPS2Mouse: Version 1.9.2 starting on OS X Darwin 18.6.
```

Habe den VoodooPS2Controller.kext auf die neueste Version aktualisiert und werde jetzt mal meinen EFI-Ordner anhaengen. Wer hat Erfahrung mit diesem Error?