

Erledigt

ASUS Z390-A und i9 9900k mit iGPU

Beitrag von „locojens“ vom 17. Juli 2019, 10:22

IntelMausiEthernet ist der LAN-Treiber und die IO-Sache hängt im Normalfall mit einem Fehler in der Konfiguration des Uefi oder von Clover zusammen, aber meistens ist es eine der FakeSMC_xxxxxSensors.kext(e) die da spinnt.