## Umsetzung prüfen Ozmosis mit macOS Catalina 10.15 - OZ167X-XMAX (extended)

Beitrag von "kuckkuck" vom 22. Juli 2019, 19:46

Ich kann hier mal ein funktionierendes BeispielROM hochladen, an dem man sich orientieren kann:

Z97D3H.F9 XMAX-Cata.rom

## Integrierte Treiber:

EnhancedFat
PartitionDxe
HFSPlus
ApfsDriverLoader.Rev-2.0.7
EfiDevicePathPropertyDatabase
DevProp
KernextPatcher
AcpiPatcher
OsxAptioFix2Drv
VirtualSMC.Rev-1.0.6
IntelMausi.Rev-1.0.0
OzmosisHFTheme
OzmosisDefaults
Ozmosis

## EnhancedFat ist Pflicht

PartitionDXE ist optional für besseren FS Support

**ExtFS** ist optional für bessere Linux Ext Dateisystem-Unterstützung

HFSPlus ist optional bei Benutzung von HFS-Medien und im 1. Beitrag verlinkt

<u>ApfsDriverLoader</u> ist für Catalina Pflicht, neueste Versionen finden sich im acidanthera Repository

<u>Darboot</u> ist für manche Boards für Booteinträge sinnvoll, auf dem GA-Z97-D3H jedoch nicht nötig (Neustart über SysSettings-->Startvolume)

EfiDevicePathPropertyDatabase ist Pflicht wenn DevProp benutzt wird

<u>DevProp</u> sollte benutzt werden, da die neueste Ozmosis Version (aus dem 1. Beitrag) keine DeviceProperties injected. Alternativ gehen auch ACPI Patches durch DSDT/SSDT. In der

eingebauten Variante werden DeviceProperties für die HD4600 injected

KernextPatcher ist Pflicht und im 1. Beitrag verlinkt

<u>AcpiPatcher</u> ist sinnvoll auf Boards mit ACPIHeader-Problemen. In der eingebauten Variante werden keine ACPI-Renames vorgenommen, sondern nur Header gefixt

<u>OsxAptioFix2Drv</u> oder ein <u>anderer AptioFix</u> ist Pflicht (testen notwendig). Für das Z97-D3H ist der OsxAptioFix2Drv eingebaut, da er ohne weitere Anpassungen läuft.

<u>VirtualSMC</u> oder <u>FakeSMC</u> ist Pflicht, neueste Versionen finden sich im acidanthera oder RehabMan Repository

Weitere Kexts sind optional und sollten besser aus der EFI als aus dem ROM geladen werden

**OzmosisHFTheme** ist eine optionale Bootoptions-GUI und kann ebenso der EFI geladen werden

<u>OzmosisDefaults</u> ist Pflicht und hier Catalina kompatibel (verlinkt im 1. Beitrag) und kann von einer Defaults.plist in der EFI überschrieben werden

<u>Ozmosis</u> ist Pflicht und ist in diesem Fall die Variante mit ReleaseDate 2019-07-01 (verlinkt im 1. Beitrag). Weitere <u>wichtige Informationen</u> zur Nutzung <u>hier</u>

**HermitShell oder ähnliche Shell Applikationen** sind optionale Helferchen und können ebenso von der EFI als Efi/Boot/BootX64.efi geladen werden

Die gewählte Reihenfolge der Treiber im ROM ist sinnvoll und auf die obige Art empfohlen. Guide zum ROM-Bau ist hier zu finden: Ozmosis BIOS Guide

Bei allen Treibern die Konfigurationsdateien in Form von RAW-Modulen im ROM besitzen, sollte der Body des Raw Moduls extrahiert und überprüft werden. Die hier gesetzten Settings sind mitunter Hardware-Abhängig. https://github.com/cecekpawon/...r-Module-Extraction#plist