

Erledigt

## Kein Ruhezustand nach USB 3.0 Anpassung

Beitrag von „user232“ vom 24. Juli 2019, 13:52

unten einfach auf **Export** klicken.

Danach kannst du `uia_exclude=HS05;HS06;HS11;HS12;HS13;USR1;USR2` und sonstige USB-Patches deaktivieren. Mach aber zuvor ein Backup deiner jetzigen EFI.