

I7 7820x ASUS X299-XE

Beitrag von „Maestro5“ vom 24. Juli 2019, 21:44

Danke für das Willkommen heißen 😊

Edit: habe jetzt im [BIOS Einstellungen](#) angepasst welche ich beim zurücksetzen vergessen habe. Nun habe ich den Apfel mit einem ladenden Balken. Allerdings bewegt sich dieser jetzt seit ca 20 Minuten nicht.

Edit2: Installation wird immer wieder abgebrochen. mal nach 20 minuten mal direkt nach dem sehen des Apfels. Hat wer eine Idee?

Edit3: es liegt wohl an der config.plist. Weiß jemand wie ich diese einstellen kann unter Windows?