

Erledigt

Sony Duo 13 Mojave brauch anscheinend doch Hilfe :)

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 25. Juli 2019, 01:11

Schau mal nach meinem Lifebook U904 Thread. Dort hatte ich ebenfalls am internen Display Stroboskop und Artefakte, extern war die HD4400 OK. Ich musste deshalb aufgeben damals. Vielleicht hast du mehr Glück. Du könntest noch andere Framebuffer Größen ausprobieren. Ist zeitintensiv, kann sich aber lohnen (wenn es dann klappt).