

Erledigt

Aorus Pro: SSDT für USB Ports richtig konfigurieren

Beitrag von „CilentCipha“ vom 26. Juli 2019, 00:32

Hallo!

Ich komme leider nicht weiter und benötige eure Hilfe. Ich habe ein Aorus Pro Mainboard und es werden nur wenige USB Ports erkannt.

In der Anleitung die ich zum Bau verwendet habe, gibt es mehrere vorgefertigte SSDTs, aber leider funktionieren nur die Front Ports und

die USB 2.0 Ports auf der Rückseite des Mainboards korrekt. Alle USB 3.0 und 3.1 Ports auf der Rückseite scheinen tot zu sein.

In Windows funktionieren alle, es ist also schon mal kein Problem mit dem Board selbst.

Ich bin leider etwas überfordert mit dem Erstellen einer eigenen SSDT.

Anbei 2 Screenshots und die SSDT, vielleicht sieht ja jemand direkt woran es hapert.

Danke im Voraus!