

**Erledigt**

## **Nach SMBIOS Änderung und NoVPAJpeg.kext Installation kein WLAN mehr**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Juli 2019, 17:36**

Was spricht gegen das SMBIOS iMac15,1 Klick -> <https://everymac.com/systems/a...a-5k-late-2014-specs.html> ?

Hast du das vorher so eingestellt gehabt und lief dein WLAN + BT Modul damit einwandfrei?  
Umstellung nur wegen der AMD RX 580 oder hat es noch andere Gründe?

Gruß derHackfan