

Erledigt

## Smbios 19,1 zeigt falsches Bluetooth device

Beitrag von „Achilles31“ vom 26. Juli 2019, 23:55

[derHackfan](#) Dass war die Lösung

"Das Z390 Aorus Master hat ein integrierten USB Bluetooth Port am HS14 hängen, der muss deaktiviert werden, wenn man bspw. mit einem Braodcom Chip ran geht wie in der Fenvie T919"

Bei einem Z390 Aorus Master braucht man diesen Bootflag

```
"shikigva=40 uia_exclude=HS14"
```

Hier der [Referenzbuild](#)