

Erledigt

Ryzen Threadripper Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „SchmockLord“ vom 28. Juli 2019, 19:58

So Freunde. Hab die letzten 2 Tage nochmal kräftig optimiert. Und auch mal wirklich bei den Basics angefangen. Auch mal wieder intensiv im Handbuch (diese Dinger aus Papier, die immer in der Schachtel beiliegen) meines Mainboards gelesen, was es für Einstellmöglichkeiten im BIOS gibt und vor allem: Was die eigentlich machen.

Außerdem hab ich das Update auf 10.4.6 gemacht, jetzt wo die neuen Kernel Patches für 10.4.6 rausgekommen sind. Die AMD-Community veröffentlicht die immer erst, wenn es eine neue offizielle OS-Version gibt.

Ist schon erstaunlich, was man durch ein bisschen an den BIOS-Einstellungen fummeln noch alles aus seinem System rausholen kann.

Meine Radeon VII scheint jetzt auch richtig unterstützt zu werden, hab im Luxmark ja vorher immer nur um die 27k Punkte gehabt, jetzt um die 50k.

Hier die Veränderungen zu meinem Screenshot vor 2 Wochen im Überblick:

- Geekbench 4 CPU Single-Core: Von 4436 auf 4771
- Geekbench 4 CPU Multi-Core: Von 43450 auf 54821, nochmal ein ganz schöner Sprung
- Geekbench 4 Metal Score: Von 164205 auf 159566, denk mal ist eine ganz normale Fluktuation
- Luxmark LuxBall: Von 26.441 auf 49.704, das ist eigentlich der größte Sprung
- Cinebench R15: 3440 cb
- Cinebench R20: 7833 cb

Ich denk das sind ganz ordentliche Werte 😊

Beste Grüße,

Chris

