

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Juli 2019, 16:20

[Zitat von plutect](#)

Den zweiten Fehler habe ich schon seit der Installation mit OC das mein Pioneer interner BD Brenner nicht immer erkannt wird

Das scheint ein BD Brenner Problem zu sein?

An meinen drei Intel Systemen (ASRock Z77, Z87, GA Z97) mit DVD Brenner gibt es deswegen keine Probleme.

[Zitat von plutect](#)

Wenn ich den Ruhemodus aktiviere geht der Monitor aus nach einer weile auch die Lüfter soweit ist alles gut, nur leider nach ein paar Sekunden drehen die Lüfter auf für ein paar Sekunden dann wieder ruhe usw.

Habe eine AMD Radeon WX 4100, Nvidia GTX 960, 760 und 660 mit OpenCore am laufen, kann mich über Sleep nicht beklagen, Wake Up geht über den Power Button vom Gehäuse.