

In Arbeit

Installation von Mojave auf einem MSI X299 SLI Plus Board... Verschiedene Fehlerszenarien

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Juli 2019, 09:48

Erik_1803 Ein 1151v2 i9 hat absolut null Gemeinsamkeit mit einem X299!

Eine EFI aus diesem Thread wird ohne Spezifische Änderungen niemals an einem X299 funktionieren.