

Umsetzung prüfen

## Ozmosis mit macOS Catalina 10.15 - OZ167X-XMAX (extended)

Beitrag von „witjojo“ vom 31. Juli 2019, 17:45

[@kuckkuck](#)

Ich habe deine Version probiert, da du ja das selbe Board hast. Leider geht es nicht.

Zuerst habe ich dein Rom [Z97D3H.F9 XMAX-Cata.rom](#) so genommen wie es hier beigefügt ist.

Hier hatte ich gar keine UEFI Laufwerke beim drücken von F12.

Also habe ich DarBoot mit ins Rom eingebaut. Jetzt hatte ich wieder mein Mojave System zur Auswahl (F12).

Aber wenn ich Mojave oder einen Installationsstick mit Mojave starte bleibt der Rechner mit dieser Meldung stehen:

```
Busy timeout 'AppleACPICPU'
```

In dem 2. Bild ist mein Rom welches zuvor funktioniert hat. Fehlen in dem neuen ROM evtl. die FakeSMC Sachen, die auch im alten Rom sind? Oder warum kommt der Fehler jetzt? Was sagt der Fehler überhaupt genau aus?