

In Arbeit

**AMD FX 6300 + ASUS M5A78L-M LX3**

## **AppleUSBHostController: Hardware Exception...**

**Beitrag von „ralf.“ vom 31. Juli 2019, 20:39**

Bei dem Board gibt es schwierigkeiten mit USB. Siehe hier [Bei AMD - Aus dem laufendem System eine SSD installieren](#)

@[Franziska1993](#) hat das gleiche Board