

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Beitrag von „revunix“ vom 2. August 2019, 18:47

Guten Abend,

Die Basis von meiner EFI stammt von: [@Gemuese Rambo](#), aber dem ist offenbar die Hardware abgeraucht.

Mainboard: Asus Prime B360M-A | **BIOS:** 2416

Prozessor: i5 8600 - 3,1 GHz

Grafikkarte: MSI Radeon RX 580 Armor 8GB OC

RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000Mhz

WiFi + BT: BCM943602CS

Betriebssystem: macOS 10.15.2

Bootloader: Clover [r5100](#)

Name	Version	Änderungsdatum	Größe	Art
APPLE		08.07.2019, 07:16	--	Ordner
BIOSDT		Heute, 14:09	--	Ordner
CLOVER		Heute, 14:09	--	Ordner
ACPI		Heute, 14:09	--	Ordner
patches		Gestern, 21:15	--	Ordner
SSDT-EC.aml		16.05.2019, 13:56	63 Byte	ACPI Machine Language Binary
SSDT-LIBRA.aml		16.05.2019, 13:56	169 Byte	ACPI Machine Language Binary
CLOVERMBA.aml		Heute, 13:33	931 KB	Dokument
config.plist		Heute, 14:24	6 KB	Property List
drivers		Gestern, 21:14	--	Ordner
UEFI		Heute, 14:09	--	Ordner
AptioDriverLoader.efi		Heute, 13:29	19 KB	Dokument
AppleMemoryFix.efi		14.08.2019, 19:35	26 KB	Dokument
EmuVariableUefi.efi		Heute, 13:32	22 KB	Dokument
PartitionDxe.efi		Heute, 13:32	24 KB	Dokument
VBoxHfs.efi		Heute, 13:32	29 KB	Dokument
VBoxHfsC.efi		Heute, 13:29	7 KB	Dokument
kexts		Heute, 14:09	--	Ordner
Off		Heute, 14:09	--	Ordner
Other		Heute, 14:09	--	Ordner
AppleKMC.kext	1.4.1	13.08.2019, 23:48	1,8 MB	Kernel-Erweiterung
CPUFriend.kext	1.1.9	30.07.2019, 19:43	44 KB	Kernel-Erweiterung
Lilu.kext	1.3.8	Heute, 20:41	153 KB	Kernel-Erweiterung
RealtekRTL8111.kext	2.3.0a7	16.08.2019, 21:20	539 KB	Kernel-Erweiterung
USBPorts.kext	1.0	16.05.2019, 13:56	2 KB	Kernel-Erweiterung
VoodooHid.kext	1.3.2	17.05.2019, 22:43	308 KB	Kernel-Erweiterung
WhateverGreen.kext	1.3.2	Heute, 20:42	471 KB	Kernel-Erweiterung
themes		Heute, 14:09	--	Ordner
tools		Heute, 14:09	--	Ordner
Clover_Install_Log.txt		Heute, 14:09	2 KB	Reines Textdokument

Gerade habe ich auch das neuste BIOS (2416) Update gemacht, daher empfehle ich dieses auch zu machen.

[BIOS Update](#) angehängen.

EDIT 04.09.19:

USBInjectAll.kext gegen USBPort.kext ausgetauscht. Nun funktioniert auch der Type-C Port.

Clover auf Build: [r5066](#) aktualisiert.

EDIT 08.10.19:

macOS Catalina ready

Kexte auf den neusten Stand gebracht.

SMBIOS auf MacPro7,1 geändert. Hab eine neu generierte SN hinterlegt.

Clover auf Build: [r5093](#) aktualisiert.

EDIT 12.12.19:

BIOS Updated: Version 2603 ([Download](#))

macOS Catalina 10.15.2 update gemacht. Läuft 1a.

Zufällige SN generiert (Bitte ändern!)

Umstieg von AptioMemoryFix auf OpenCore's FwRuntimeServices.efi (Dank [OcQuirks](#))

Clover auf Build: [r5100](#) aktualisiert.

EDIT: 21.01.20:

Umstieg auf OpenCore!

[> OpenCore Download!](#)

