

Erledigt

ATHEROS AR5B95H WLAN funktioniert nicht

Beitrag von „globoxnoob“ vom 6. August 2019, 00:28

Aloha liebe Hackintosher/in,

ich habe mein System jetzt mal clean geupgradet auf 10.14.6 und schwups, WLAN funktioniert wieder nicht.

Ich habe sämtliche Fixes durchprobiert, verzweifele aber gerade etwas.

Laut Hackintool habe ich diese Karte drin (grau hinterlegt):



Hat da jemand eine Idee? Wo ist mein Denkfehler?

besten Gruß

der Globi