

**Erledigt**

# ATHEROS AR5B95H WLAN funktioniert nicht

Beitrag von „Sascha\_77“ vom 6. August 2019, 09:19

Die Atheros funktioniert in 10.14.x auch nicht mehr. Zumindest offiziell. Installier dir mal mit dem Kext Updater unter "Werkzeuge" die Atheroskexte. Desweiteren noch den AtherosWifilnjector (mit dem KU ladbar) mit in den "Other"-Ordner.

Dann Neustart und es sollte wieder laufen.

