

Erledigt

Dell 5370 i5 8250u

Beitrag von „Karl_der_Kaefer“ vom 6. August 2019, 12:19

[Zitat von al6042](#)

Das Problem liegt am aktuell verfügbaren High Sierra und der nicht ganz vollständigen Unterstützung der Coffeelake-Systeme.

Ich habe hier gerade einen E480 mit ähnlichen Komponenten an Board und konnte Mojave in der Golden Master Version auf dem Gerät installieren.

Folgende EFI könnte dir dabei helfen...

Wie lief das e480 bei dir?

Hast du die Tonausgabe / Sound hinbekommen? Zufrieden?

Danke für die Info