

Erledigt Grafik-Umstieg von Nvidia zu AMD RX550 /

RX560

Beitrag von "Planschili" vom 6. August 2019, 16:34

Das mit den Kexten ist doch das erste, an das jeder denkt.

Das Problem war ein anderes, nämlich die FakelD (in meinem Fall 0x67FF1002) musste eingetragen werden. Aber jetzt hab ich ein anderes Problem. In jedem Guide zu meinem Sachverhalt wird "Inject Edid" in Clover als aktiviert empfohlen. Wenn ich das mache, werden zwei Displays vom System als angeschlossen angezeigt, was heisst das sich bei mir die Desktopoberfläche verschiebt. Ich habe aber nur einen Monitor angeschlossen. Nehme ich das Häkchen raus, gibt es (wie es sein soll) nur ein Display. Allerdings ist dann die Framebuffertiefe laut Systembericht nicht 30Bit sondern nur 24bit. Ich müsste die EDID editieren, right? Dazu in Windows usw...