

Erledigt

Brauch Hilfe bei Acer Aspire E5-774G-509G Model Nr. N16Q5

Beitrag von „Claus59“ vom 9. August 2019, 14:53

Also ich habe den EFI-Ordner jetzt mal auf meinem Rechner getestet. Ich habe kein Problem festgestellt. Allerdings wundere ich mich über die 2 Kext Dateien für den I2C, die solltest du einfach mal löschen, und dann noch mal probieren.

Unsere Rechner sind sich eigentlich sehr ähnlich.

Unterschiede soweit ich sehe gibt es folgende:

- zusätzlicher USB3.1 Port
- Displayauflösung 1.920 x 1.080 Pixel (1600 x 900 bei mir) USB3.1 Port
- Zusätzliche SSD zur HDD (ich habe aber auch eine zusätzlich verbaut, Samsung 850 EVO)

Bei den Grafikkarten sind bei beiden Rechnern nVidia verbaut, welche von Mojave nicht mehr unterstützt werden. Hier sollte aber die eingebaute Intel HD-Grafik 520 zum Zuge kommen.

Ist bei mir jedenfalls so.

Inwieweit jetzt diese Unterschiede ein Booten verhindern kann ich so nicht sagen.

Lösche mal die VoodooI2C.kext, und die VoodooI2CHID.kext, und probiere es nochmal.

Edit: die IntelMausiEthernet.kext schmeiß für den Anfang auch mal raus, sollte erst mal auch ohne gehen.

Mit freundlichen Grüßen

Claus