

Erledigt

Dell Precision T3500: Fehlermeldung beim Bootvorgang

Beitrag von „arigata9“ vom 10. August 2019, 02:01

Im Bios solltest du auf jeden Fall AHCI für SATA einstellen. Anders geht's nicht.

Die vielen "+" Symbole, könnten ein AptioFix Problem sein...