

Erledigt

WLAN Karte(PCI) erkannt bei Benutzung Freeze/Absturz! Archer T6E.

Beitrag von „oliverkrueger“ vom 14. August 2019, 10:23

Hallo zusammen 😊

(Mein erster Beitrag! Weil ich sonst alles einfach immer bei anderen gefunden habe, habe ich mich nie angemeldet.

Deswegen bedanke ich mich jetzt mal für die zahlreichen Lösungen die ich hier finden konnte.)

Zu meinem Problem:

Ich habe mir eine neue WLAN Karte für meinen Hackintosh gekauft: **TP-Link AC1300 / Archer T6E**.

Es kommt aber nach dem Start, beim Klicken auf das WLAN Symbol, zum Freeze.

Kurz zeigt die Anzeige auch die gefundenen Verbindungen an, doch dann, wie gesagt, der Freeze.

Sie erst einmal in den Netzwerk Einstellungen zu deaktivieren geht auch nicht. Weil Freeze.

Ich bin der Meinung, dass die Karte korrekt erkannt wird, es dann jedoch dann zu einem Adressen-Konflikt kommt.

Zu dem habe ich festgestellt, dass ich eine andere Antenne (D-Link DWA 172) nicht an USB 3.0 anschließen kann, weil Freeze.

An USB 2.0 alles bestens.

(Jedoch gibt es keine aktuellen Treiber für Linux/Mac für das Teil (D-Link DWA 172) und es

korrespondiert nicht mehr mit dem Router.)

Vielen Dank für die Hilfestellung

Oliver