Vorke V8 Mini PC (i7-8750H): IGPU will nicht

Beitrag von "AkimoA" vom 14. August 2019, 16:18

Sehr eigenartig , evtl die Flag mit anhängen igfxcflbklt=1 die schaltet den backlight patch ein, glaube aber kaum das der was hilft.

Was du auch probieren könntest ein mobiler Framebuffer der externe Ports definiert hat 'den ein oder anderen gibts da:

3E920000

3EA50000

Haben beide 1xLVDS und 2 mal DP vlt reicht das ja schon für DP und wenn nicht auf die beiden Framebuffer den KBL Spoof Patch ausführen und abermals testen dann halt nur mit HDMI.

Wenn du das schon durch hast hab ich gerade auch keine Idee mehr