

Erledigt

## Vorke V8 Mini PC (i7-8750H): IGPU will nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. August 2019, 10:44

Nope das BIOS ist gesperrt. Da gibt es nur ein paar Einstellungen für Speed Step und Turbo Boost Verhalten sowie CSM.

Hibernatemode 1 lässt sich unter Mojave leider nicht setzen.