

**Erledigt**

## **Nach SSD-Einbau KernelPanic**

**Beitrag von „vviolano“ vom 18. August 2019, 16:51**

Hallo,

Habe mir eine NVME-SSD geholt, bin in die Recovery und wollte MacOS installieren, sobald ich die Installation starte, startet er einfach neu, habe erst an einen Defekten CPU-Kühler gedacht, dass er zu heiß wird und habe mir dann direkt eine WaKü geholt, dann ins OS auf der SSD und siehe da, die SSD ist schuld.

Es ist eine 970 Evo Plus m.2 NVME.

Sie wird auch ohne Probleme erkannt.

Bericht