

Erledigt

Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „JimSalabim“ vom 19. August 2019, 01:31

[Maclio](#) Ich habe dasselbe Netzteil - an meines konnte ich den zusätzlichen Stecker am Mainboard allerdings problemlos anbringen, ein entsprechender Adapter lag ja bei. Overclocking klappt bei mir trotzdem nicht (ich hatte es bisher aber immer auf die Kühlung geschoben).

Generell bringt Overclocking bei dem Prozessor sowieso nicht die Welt. Die paar Prozentpunkte nach oben sind meiner Meinung nach weder die ggf. verkürzte Lebensspanne der Hardware noch irgendwelche Anflüge von Instabilität wert.