

Erledigt

5K Auflösung mit original iMac Panel funktioniert nicht

Beitrag von „DSM2“ vom 21. August 2019, 00:56

Musste erst eine Lösung für mein Dominus Extreme erarbeiten, da Asus einen richtigen Hardware defekt hineingearbeitet hat... Fix hab ich gefunden und nun wo das Board endlich läuft wie es soll, kann ich mich anderen Dingen widmen.

Ich hab das selbe Problem wie du auch, wobei ich aber von Anfang an ein Bild habe, sprich ab post alles voll da und nicht wie bei dir erst im OS, konnte aber noch keine Tests machen, komme da nicht vor dem Wochenende zu.

Bezüglich des MST:

Hast du die entsprechenden Anschlüsse per Controller Board konfiguriert?

Ohne Konfiguration wird das nämlich nicht funktionieren.

DisplayPort 1.4 für die Ausgänge konfiguriert?