

Erledigt

Dell DW 1560

Beitrag von „Schrolli“ vom 28. August 2019, 10:06

Neue Karte ist und verbaut. Kext wurden alle 3 in Other Ordner kopiert. "AirportBCMFixup, BrcmFirmwareData, BrcmPatchRAM2"

Leider bis jetzt ohne erfolg Bluetooth wird erkannt aber WLAN nicht.

Und beim Booten wieder extremste Probleme mit Freeze.

[Bios Update](#) von 4.10 auf 4.20 hat leider auch nicht geholfen.

Bitte den Beitrag verschieben in Nach der Installation / Post-Install